

- 一. 外观检查：合格
- 二. 传感器信息：
 - 1. 传感器分度号：Pt100
 - 2. 是否首次校准：首次
 - 3. 数量：1 支
 - 4. 允许误差：A 级允差
- 三. 误差：

编号	标称值 (°C)	被测值 (°C)	误差值 (°C)	允许误差 (°C)
23247169 (管理编号： XCTE1)	-50	-50.08	-0.08	±0.25
	-30	-30.05	-0.05	±0.21
	-10	-10.04	-0.04	±0.17
	10	9.97	-0.03	±0.17
	30	29.95	-0.05	±0.21
	50	49.93	-0.07	±0.25

注：修正值=-误差值